

Antemasuratoare

Lucrari Reparatie acoperis Biserica Evanghelică Herina

Nr. crt.	Denumire (/lucrare)	Caracteristici tehnice/Descriere	U.M.	Cantitate	PRET TOTAL (lei cu TVA)
1.	Reparare coame la invelitori-tigle solzi, olane din argila arsa sau mortar ciment	Desfacerea acoperis vechi +manopera Supr. aprox.5 mp	mp	5	
2.	Reparatii la invelitoare cu tigle solzi, la acoperis...fara astereala, cu tigle asezate dublu , pe sipci existente	Reparare acoperis, -reparare invelitoare acoperis cu tigle solzi +manopera, Supr. aprox.85 mp	mp	85	
3.	Reparare dolii si pazii	Reparare dolii si pazii	mp	1	
4.	Platforme orizontale executate din lemn pentru refacerea ornamentului turnului din tabla si fixarea coamelor	Platforme orizontale executate din lemn pentru refacerea ornamentului turnului din tabla si fixarea coamelor	mp	4	
5.	Schela metalica tubulara...Lucrari pe suprafete verticale pana la 30m inaltime inclusiv	Ridicarea schela interior	mp	16	
6.	-Reparatii ornamente tabla cupru, - tabla Cu 99 %, 0.5xx500x2000 mm-0.5 kg	Reparatii ornamente tabla cupru	mp kg	0.5 0.5	
7.	TOTAL			111,5 mp	

Manager/ Reprezentant legal

Gavrilas Alexandru